

# 台東区の標高データ と水害（浸水・冠水） の危険度

2004年10月9日18:00～  
台風22号（68.5mm/h）

この画像図は、国土地理院の数値  
地図5mメッシュデータを画像処  
理しました。台東区浅草北部地域  
の標高3mから1m以下の地域の状  
況を中心にグラデーション処理を  
行っております。

- ・浅草北部は、50cm以下の地域が多  
いです。
- ・江戸時代に造られて浅草北部・清川  
地区の西側の堤防“土手通り”と旧吉  
原地区の盛土された状況が確認できま  
す。

2007.7.14画像処理：田中好雄  
VER.20110504

